INELSER

Oscar Flores Tapia km-12
0.000000, 0.000000

fcuevas@inelser.com.mx
fcuevas@inelser.com.mx

Servicios que ofrecemos:

- Reparación husillos
- Reparación de Tornillos de Bola
- Reparaciones Electrónicas
- Reparaciones de Servo Motores/Spindle Motors
- Entre otros

Productos / Servicios

Producto #1: Reparaciones y Compras

Producto #2: Electronica

Producto #3: Servo Motores

Producto #4: Tornillos de Bola

Producto #5: Husillos

Literatura

Sector al que provee:
Automotriz,Metal-Mecánica

Datos de Contacto

Industria Metal-Mecánica

Teléfono: 8443217807

Cobertura: Todo México

Contact Details

fcuevas@inelser.com.mx

fcuevas@inelser.com.mx

Industrial Click

